



EUCOMEX S.A. DE C.V.

## EUCOMEX.- HOJA DE EMERGENCIA EN TRANSPORTACION

<b>1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA</b> EUCOMEX S.A. DE C.V. Via Lopez Portillo No. 69, San Francisco Chilpan, Tultitlan Estado de Mexico. CP 54940	<b>3. NOMBRE DEL PRODUCTO (COMERCIAL Y QUIMICO)</b> CONCRETE SURFACE RETARDER F HDS-PT-007	<b>6. COMPAÑÍA TRANSPORTADORA</b>
<b>2. TELEFONOS DE EMERGENCIA</b> 01 800 4000 404/ 55 58 64 99 70	<b>4. CLASIFICACION</b> 8	<b>7. TELEFONOS DE EMERGENCIA DE CIA TRANSPORTADORA</b>
<b>8. ESTADO FISICO</b> LIQUIDO	<b>5. No. ONU DEL PRODUCTO</b> ND	<b>9. PROPIEDADES FISICO QUIMICAS</b> Liquido café, olor aromático, Densidad (g/ml): 1.015 ± 0.015
<b>10. TELEFONOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS:</b> 01 800 4000 404		
<b>11. EQUIPOS Y MEDIO DE PROTECCIÓN PERSONAL</b> Anteojos de seguridad, guantes y respirador para vapores. (G)		
<b>12. RIESGOS: SI OCURRE ESTO</b>	<b>13. ACCIONES: HACER LO SIGUIENTE</b>	
 <b>14. INTOXICACION/EXPOSICIÓN</b>	15.-Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante agua. No inducir el vómito, si éste se presenta inclinar la víctima hacia adelante. Buscar atención médica inmediatamente. Si está inconsciente no dar a beber nada.	
<b>16. CONTAMINACIÓN</b>	17.- Utilizar material absorbente para contener y recolectar material. En caso de vertirse en suelo natural recoger tierra y evaluar tratamiento o disposicion final como residuo peligroso. Evitar alcantarillas o cuerpos de agua.	
 <b>18. INFORMACION MEDICA EN CASO DE INTOXICACION</b>	19.- Asegurar ventilacion del area afectada para evitar sobreexposición, Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima en reposo. Buscar atención médica inmediatamente.	
 <b>20. DERRAMES / FUGAS</b>	21. Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Estar a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Ventilar el área. Eliminar toda fuente de ignición. Usar agua en forma de rocío para reducir los vapores.Evitar que el derrame se extienda a suelo natural o a algun cuerpo de agua o drenaje.	
 <b>22. FUEGO</b>	23. El material es inflamable por lo que es necesario evitar cualquier fuente de ignición. En caso de tener un incendio usar extintor de PQS aunque idealmente seria adecuado extintor espuma AFFF lo cual además de su disponibilidad dependera de la preparaciomn del sitio del derrame/incendio, Usar equipo de bomberos en lo posible para atacar el incendio,Overol de manga larga, botas de hule, guantes de hule, lentes de seguridad y equipo de respiración autónomo. Usar un aspersor de agua para mantener frescos los recipientes expuestos al fuego.	
24.- Ing. Magdalena Tapia.- Lider GIS EUCOMEX.- 55 58 64 99 70 ext 1404, (0144)24-11-35-26 NEXTEL		
<b>25. ESTA HOJA DEBE DE MANTENERSE SIEMPRE ACCESIBLE EN CASO DE EMERGENCIA Y REQUISITADA EN SU TOTALIDAD</b>		